

PACCAR Leasing GmbH Postfach 1112 64801 Dieburg

VLS Vandenheede Logistic
Services GmbH
Von-Coels-Straße 342

52080 Aachen
Deutschland

PACCAR Leasing GmbH

Industriestrasse 22 - 24
64807 Dieburg
Telefon: +49 (0)6071 / 98 89-0
Telefax: +49 (0)6071 / 21 333
Email: info@paclease.de
Homepage: www.paclease.de



Bitte bei Zahlung unbedingt angeben!

Kundennr. 71111
Rechnungsnr. 1457810

Steuernr. 007 241 02085
USt-IdNr. DE320896884
Rechnungsdatum 28.12.23
Auftragsannahme 30.10.23

Seite 1

Rechnung Zusatzkosten

Rechnungsnr. 1457810
Kundennummer 71111
Mietvertrag vom 57486
28.08.20
Fz-Kennzeichen ABGEMELDET
Fz-Kennung M17787
Fahrgestellnr. XLRTEH4300G297030
Marke DAF
Art / Typ XF 480 FT Super Space C

Zahlungsbedingung 10 Tage netto
Zahlungsform SEPA LASTS
Steuernr. 007 241 02085
Bank HypoVereinsbank Köln
Bankleitzahl 370 200 90
Kontonr. 14 75 35 16

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Rabatt %	MwSt.-ID	Betrag
	Rücknahme Fahrzeug Amtliches Kennzeichen AC DV 104 Schäden/Mängel/Fehlteile bei Rückgabe an Loven Eschweiler . . . - Fahrzeug innen verschmutzt, reinig - Mechanischer Ersatzschlüssel fehlt bei Rückgabe an Loven - Hemmschuhhalter hinten verbogen, richten, festen Halt gewährleisten - Kotflügel der 2. Achse hinten rechts verschrammt, erneuern - Windleitteil vorne rechts verschrammt - Steinschlag Windschutzscheibe mitte oben, erneu - Fahrersitzbezug mit Brandloch, Sitzkissen erneuern - Radmutterschutz vorne rechts deformiert, erneuern						
	Fortsetzung						0,00

PACCAR Leasing GmbH
Sitz der Gesellschaft: 64807 Dieburg
Handelsregister Darmstadt
HRB32097

HypoVereinsbank Köln
BLZ: 370 200 90 | Konto: 147 535 16
IBAN DE02 3702 0090 0014 7535 16
SWIFT-BIC HYVEDEMM429



Umsatzsteuer Identifikationsnummer
DE 111 665 597
Geschäftsführer: Michael Neuenfeldt
Geschäftsführer: Gerrit Jan Bas



Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Rabatt %	MwSt.-ID	Betrag
							0,00
	Fortsetzung						0,00
	- Radlauf vorne rechts nicht fachgerecht beilackiert, smart rep						
	- Seitenblinkleuchte rechts gebrochen, erneuern						
	- SP 05/23 abgelaufen, HU vorbereiten, HU relevante Mängel (Gewaltsch Rücksprache mit PL) beseitigen, HU+ durchführen						

WÄSCHE 17	Innenreinigung Fahrerhaus	1	Stück	90,00		19	90,00
				Summe netto EUR			90,00
				Summe 19 % MwSt.			17,10
SCHADEN	Fahrzeugschäden gemäß anl. Kostenvoranschlag oder Gutachten nicht steuerbar gem. § 1 UStG i.V. mit § 3 UStR Schadensersatz - somit umsatzsteuerfrei -	1	Stück	235,00		0	235,00 ^{5.)}
ÜBERZOGEN	HU+ durchführen (SP anteilig)	1	Stück	150,00		0	150,00 ^{5.)}
				Summe steuerfreie Posten EUR			385,00
				Summe 0 % MwSt.			0,00
				Gesamtbetrag EUR ohne MwSt.			475,00
				MwSt.-Betrag			17,10
				Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.			492,10

Zahlungsform SEPA Firmenlastschrift
Zahlungsbedingung 10 Tage netto
Fälligkeitsdatum 07.01.24

Zum Fälligkeitsdatum wird diese Rechnung von Ihrem Konto eingezogen. Diese Rechnung gilt wie vereinbart als Prenotification.

^{5.)} Steuerfreier Posten



PACCAR Leasing GmbH Postfach 1112 64801 Dieburg

VLS Vandenheede Logistic
Services GmbH
Von-Coels-Straße 342

52080 Aachen
Deutschland

Rech. an Deb.-Nr. 71111

Fz-Kennung M17787
Fz-Kennzeichen ABGEMELDET
Fahrgestellnr. XLRTEH4300G297030
Marke DAF
Art / Typ XF 480 FT Super Space Cab EU6

PACCAR Leasing GmbH

Industriestrasse 22 - 24
64807 Dieburg
Telefon: +49 (0)6071 / 98 89-0
Telefax: +49 (0)6071 / 21 333
Email info@paclease.de
Homepage www.paclease.de



Kostenvoranschlag

Seite 1

USt-IdNr. DE 111 665 597
Postgirokonto
Bank HypoVereinsbank Köln
Kontonr. 147 535 16

31. Oktober 2023

Kostenvoranschlagnr. SAN12052
Lieferdatum 31.10.23

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	MWSt %	Betrag
	Rückgabe Fahrzeug Amtliches Kennzeichen AC DV 104 Schäden/Mängel/Fehlteile bei Rückgabe an Loven Eschweiler - Windschutzscheibe Steinschlag mittig / erneuern .wurde durch Kunden nicht fachgerecht repariert/ Scheibe erneuern Scheibe in Deutschland mit Steinschlag im Sichtbereich nicht zulässig -					
X6 SITZBEZ	Sitzbezug erneuern * Fahrersitz mit Brandlöcher, erneuern * neuen Bezug überziehen -	1	Stück	150,00		150,00
100200	Radlauf vorne rechts nicht fachgerecht lackiert/ smart rep Radlauf schleifen, spachteln un lackieren - Seiten blinker rechts wurde erneuert o.B. 27.12.2023 Kotflügel hinten rechts wurde erneuert o:B. 27.12.2023 Radmutterschutz vorne rechts deformiert, erneuern o.B. Windleitteil vorne rechts verschrammt - Kulanz - (SP 05/23 abgelaufen, HU+ durchführen 150€) (Innenreinigung 90€)	1	Stück	85,00		85,00
				Total EUR		235,00
				MWSt		0,00
				Total EUR inkl. MWSt		235,00

PACCAR Leasing GmbH
Sitz der Gesellschaft: 64807 Dieburg
Handelsregister Darmstadt
HRB32097

HypoVereinsbank Köln
BLZ: 370 200 90 | Konto: 147 535 16
IBAN DE02 3702 0090 0014 7535 16
SWIFT-BIC HYVEDEMM429

Umsatzsteuer Identifikationsnummer
DE 111 665 597
Geschäftsführer: Michael Neuenfeldt
Geschäftsführer: Gerrit Jan Bas



Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadensbild technisch zwingend zu folgern sind. Eine Kostenausweitung kann entstehen, wenn nach der Demontage der Anbauteile des Anstoßbereiches bzw. nach Durchführung einer Fahrzeugvermessung weitere Beschädigungen festgestellt werden, die eine Erweiterung des vorgesehenen Reparaturumfangs bzw. eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges zur Folge haben.

PACCAR Leasing GmbH
Sitz der Gesellschaft: 64807 Dieburg
Handelsregister Darmstadt
HRB32097

HypoVereinsbank Köln
BLZ: 370 200 90 | Konto: 147 535 16
IBAN DE02 3702 0090 0014 7535 16
SWIFT-BIC HYVEDEMM429

Umsatzsteuer Identifikationsnummer
DE 111 665 597
Geschäftsführer: Michael Neuenfeldt
Geschäftsführer: Gerrit Jan Bas

